

Door afslijten van de krul breekt de stick vaak op deze hoogte finaal door

Slagvlak van de stick


Slijtvlak van de stick

Scheurvorming ziet u beter in een andere foto

Grove vezels onderin de krul zichtbaar? dan is het tijd voor een reparatie

Kunststof sticks breken snel als het verband tussen slagvlak en onderzijde van de krul vermindert door slijtage





Lengte afgesleten deel onderzijde krul circa 7,5 cm in deze foto

Scheurvorming



Deze hockeystick zal bijna af gaan breken door de scheurvorming vanuit de ver afgeslten krul

Gaten vallen in de onderzijde van de krul. Dan is het tijd voor een reparatie

Toplaag onderzijde krul verdwenen. Daardoor minder verband tussen slagvlak en onderzijde waardoor breuk in de steel op kan treden

Slagvlak van de stick

SCHEURVORMING

